


Plan de Contingencia

Obras y Servicios Públicos



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



Refuncionalización Hospital Regional Ushuaia

Obras a ejecutar:

1. Sector Generador de Oxígeno: Provisión y colocación de Pack Completo de generador de Oxígeno de 6 m³/h, con pulmón de aire comprimido, pulmón de oxígeno y batería de tubos coalescentes. Se ejecutará, previo a su colocación una platea de Hormigón Armado, de 5.00 x 5.00 mts, con cerco metálico, según normativa vigente.





2. Refuncionalización Tira 6: (Superficie a intervenir: 415,00 m² aprox.) Demolición, desmonte y retiro de lo existente en el sector, construcción de 15 (QUINCE) salas de internación con baño incluido, ampliando la capacidad de internación en 30 (TREINTA) camas, con instalación de Oxígeno en los respectivos paneles cabezales de las camas.; se ejecutaran toda las instalaciones correspondientes para tal fin y uso (Instalación eléctrica, de calefacción, sanitaria, etc), y se reacondicionará un sector destinado a Enfermería/Office. Esta Intervención podrá ser utilizada en caso de ser necesario, por pacientes con COVID-19.

3. Sector Terapia Intensiva – Neonatología: (Superficie a intervenir: 165,00 m² aprox.). Refuncionalización y acondicionamiento del sector de depósito, para generar un espacio destinado a Terapia Intermedia, en el cual se podrán instalar seis unidades de internación (incubadoras), se incluye instalaciones necesarias para tal fin. Ampliación de un sector destinado a sector de Office y Dormitorio, incluye la construcción de un baño. Readecuación de local para reubicación del Lactario, ampliando en 1 (UNA) plaza el mismo. Reacondicionamiento del cielorraso de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatológica.





Obras Ejecutadas:



4. Sector Cocina: Proveer y colocar puerta de PVC doble, con vidrio, para aislar el sector de la cocina (manipulación de alimentos) con el del pasillo, en caso de traslado de pacientes con COVID_19.



5. Sector Morgue: Proveer y colocar cerramientos (dos puertas de PVC, una ciega y otra con panel vidriado) para aislación en sector destinado para los familiares de los difuntos y reconocimiento de los mismos.





6. Sector Sala de Guardia: Proveer y colocar puerta de PVC, con paño vidriado. Acondicionamiento del sector, para la atención de pacientes con COVID_19 o casos no confirmados.



7. Sector Terapia Intensiva: Provisión y colocación de ventana para entrega de alimentos. Provisión y colocación de tabiques vidriados, para aislar sector de monitoreo de pacientes con COVID_19; y cerramiento del sector de enfermería, para aislar y preservar al personal. Provisión y colocación de mampara en baño. Provisión y colocación de puerta de acceso para ingresar a sector "limpio". Provisión y colocación de puerta doble, para aislar sector de pasillo central, del resto de la circulación.





8. Sector Internación Pediátrica – salas 11 y 12: Provisión y colocación de puerta con vidrio para aislar sector destinado a pacientes con COVID_19, para utilizarlas eventualmente como unidades de terapia intensiva. Cuentan con oxígeno para la instalación de respiradores mecánicos.

9. Sector Diálisis: Provisión y colocación de dos puertas, para aislar sector de pacientes destinados a COVID_19.





10. Sector Laboratorio. Provisión y colocación de acristalamiento para aislar y proteger a los agentes sanitarios del público en general, al momento de entrega de muestras y documentación.

11. Sector Hemoterapia. Provisión y colocación de cerramiento (barrera física) para aislar y proteger a los agentes sanitarios del público en general, al momento de entrega de muestras.

12. Sector Triage. Provisión y colocación de puertas y tabiques para identificación y redireccionamiento en función de la sintomatología del público en general.

13. Sector Mesa de Entrada Gral/ Salud Mental. Provisión y colocación de barrera de protección acristalada para aislar y proteger a los agentes sanitarios del público en general.





Trabajos en el Casino **Club de Ushuaia**

La primera instancia realizada en el Casino Club, fue la convocatoria de los ex trabajadores del lugar que conocen las instalaciones y el funcionamiento del edificio para realizar el mantenimiento correctivo y la puesta a punto de calderas, calefactores Surrey que tiene en la azotea, tanques de agua y puesta en funcionamiento de los ascensores lo cuales (producto de una lluvia) tenían los huecos inundados.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Se están poniendo en funcionamiento las calderas, corrigiendo ventiladores, rejillas de ventilación y los filtros. Además, se está cambiando todo lo que haga falta para que el edificio pueda albergar eventualmente la internación de pacientes.



Es importante remarcar que en este edificio, **no albergará pacientes con coronavirus**, sino a personas que presente otras patologías y que serán internados en el sector del sub suelo.


Este lugar ya fue limpiado y desinfectado y se está a la espera del mobiliario de internación para colocarlo dentro de los lugares que se han dispuesto para que reciban tanto a los internos como a los médicos que van a tener su propia sala de estar, sus baños, y oficina de administración.





REFORMA CASINO USHUAIA
PLAN DE CONTINGENCIA
COVID-19

- AREA DE COCINAS Y BARES
- AREA DE ACCESO PRINCIPAL
- AREA DE SANITARIOS
- AREA DE PASILLOS Y ESCALERAS PRIVADAS
- AREA COMUN - SALAS DE JUEGO



PLAN DE SITUACION ACTUAL DEL CASINO
PLANTA BAJA




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Plan de Contingencia

Obras y Servicios Públicos

REFORMA CASINO USHUAIA
**PLAN DE CONTINGENCIA
 COVID-19**

- AREA DE PASILLOS Y ESCALERAS PRIVADAS
- CIRCULACION PRIVADA
- CIRCULACION PUBLICA



PLANO DE REFUNCIONALIZACION
PLANTA BAJA

REFORMA CASINO USHUAIA
**PLAN DE CONTINGENCIA
 COVID-19**

- AREA DE COCINAS Y OFFICE
- AREA DE TESORO Y OFICINAS
- AREA DE SANITARIOS Y VESTUARIOS
- AREA DEPOSITO COCINA Y SANITARIOS
- AREA SERVIDORES Y DEPOSITOS ASEO
- AREA DE PASILLOS Y ESCALERAS
- AREA SALAS DE MAQUINAS Y TANQUES



PLANO DE SITUACION ACTUAL DEL CASINO
PLANTA SUBSUELO




Gobierno de
**Tierra del Fuego
 Antártida e Islas
 del Atlántico Sur**

Plan de Contingencia

Obras y Servicios Públicos

REFORMA CASINO USHUAIA
PLAN DE CONTINGENCIA
COVID-19


- | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
|  | AREA DE TERAPIA INTERMEDIA |  | AREA DESCANSO ENFERMERIA - MEDICOS |
|  | AREA DE INTERNACION COMUN |  | AREA SERVIDORES Y DEPOSITOS ASEO |
|  | AREA DE SANITARIOS Y VESTUARIOS |  | AREA SALAS DE MAQUINAS Y TANQUES |
|  | AREA DE PASILLOS Y ESCALERAS |  | AREA DE COCINA |
|  | AREA DE DEPOSITO MEDICAMENTOS |  | AREA DE LABORATORIO Y DEPOSITO |
| | |  | AREA RECEPCION |



PLANO DE REFUNCIONALIZACION
PLANTA SUBSUELO

REFORMA CASINO USHUAIA
PLAN DE CONTINGENCIA
COVID-19

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------------------|
|  | AREA DE TERAPIA INTERMEDIA |  | AREA DESCANSO ENFERMERIA - MEDICOS |
|  | AREA DE INTERNACION COMUN |  | AREA SERVIDORES Y DEPOSITOS ASEO |
|  | AREA DE SANITARIOS Y VESTUARIOS |  | AREA SALAS DE MAQUINAS Y TANQUES |
|  | AREA DE PASILLOS Y ESCALERAS |  | AREA DE COCINA |
|  | AREA DE DEPOSITO MEDICAMENTOS |  | AREA DE LABORATORIO Y DEPOSITO |
| | |  | AREA RECEPCION |



PLANO DE REFUNCIONALIZACION
PLANTA SUBSUELO



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



Refuncionalización CAPS Ushuaia

Obras Ejecutadas:

1. CAPS N°1 - Facundo Quiroga y Alfredo Palacios


Colocación de vidrio laminado en el sector de recepción y atención al público, para aislar y preservar al personal de salud pública. Colocación de puerta, donde había una cortina, para independizar sectores de atención al público y consultorios.

2. CAPS N° 2 - Kuanip

Realización de cerramiento en la mesa de entrada, de atención al público, con vidrio laminado, para aislar y preservar al personal de salud pública.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



3. CAPS Nº 3 - Bouchard y Naufragos del Sarmiento

Sobre el mostrador existente, se realizó un cerramiento con vidrio laminado, para aislar y preservar al personal de salud pública.

4. CAPS Nº 4 - Av. Alem (esc. 31)

Se ejecutó un tabique con vidrio laminado, para aislar y preservar al personal de salud pública, en el sector de atención al público. Provisión y colocación de puerta, para aislar el sector público de los consultorios.

5. CAPS Nº 5 - Monte Gallinero

Ejecución, provisión y colocación de tabique divisorio con vidrio laminado. Una puerta, para aislar y preservar al personal de salud pública.

6. CAPS Nº 6 - Pioneros Fueguinos

Se ejecutaron, un cerramiento con vidrio laminado y una puerta en un sector de atención al público, y otro cerramiento con vidrio laminado en otro sector de atención al público.

7. CAPS Nº 7 - Av. Alem (Ex Combatientes)

Se ejecutó, un cerramiento con vidrio laminado y una puerta en un sector de atención al público, para aislar y preservar al personal de salud pública.

8. CAPS Nº 8 - Río Pipo

Sobre mesa de entrada existente se ejecutó un cerramiento con vidrio laminado, para aislar y preservar al personal de salud pública.

9. CAPS Nº 9 - Andorra

Sobre mesa de entrada existente se ejecutó un cerramiento con vidrio laminado, para aislar y preservar al personal de salud pública.

